


Hopeasavi.fi -vinkit  
**Joustava silikonimuotti**  
**'Kukkamuotti -sarja'**  
Vinkkejä muottien käytöstä

### Yleistä

- ◆ Ennen ja jälkeen käytön pese silikonimuotti laimennetulla astianpesuaineella ja puhtaalla vedellä ja kuivaa puhtaalla pyyhkeellä.
- ◆ Joustavat silikonimuotit toimivat parhaiten metallisavien, tai muiden pehmeiden materiaalin kanssa, kuten Sculpey Ultra Light -polymeerimassa <http://hopeasavi.fi/product.php?productid=1839&cat=0&page=1> ja ilmassa kuivuva Makin's -massa <http://hopeasavi.fi/home.php?cat=308>
- Ole hyvä ja huomioi että perustuen kokeiluihimme normaalien polymeerimassojen kanssa, kuten Premo -massa, ei tuloksissa olleet yksityiskohtat olleet yhtä hienoja, sillä muotti itsessään on pehmeä.
- ◆ Pidä muotti myös siistinä käytön aikana. Puhdistukseen on kätevää käyttää ohutta pumpulipuikkoa, jolla pääsee pieniinkin koloihin.
- ◆ Jos teet kukkia metallisavista, niin niiden yksityiskohtien kiillotukseen suosittelemme: pitkäharjaksinen pehmeä harja <http://hopeasavi.fi/product.php?productid=2480&cat=262&page=1> miniharja <http://hopeasavi.fi/product.php?productid=2064&cat=262&page=1> akaattikiillotin <http://hopeasavi.fi/product.php?productid=1303&cat=262&page=4> tai pallopäinen kiillotin <http://hopeasavi.fi/product.php?productid=1178&cat=262&page=1>

### Muotin käyttö metallisaven kanssa

- ◆ Tehdessäsi kukkia metallisavista, sivele ensi ohut kalvo ruokaöljyä muottiin, jotta savi irtoaa helpommin. Käytä sivelyyn säiliöllistä sivellinkynää, jolla pääset pienimpiinkin yksityiskohtiin (säiliön voi täyttää ruokaöljyllä): <http://hopeasavi.fi/product.php?productid=916&cat=0&page=1>
- ◆ Muoteissa joissa on teräväkärkisiä/hienojakoisia lehtiä, on parasta antaa saven kuivua muotissaan, kunnes sen voi irrottaa varovasti (kuvassa). Muotit kestävät lämpöä aina 150 °C asti.



### Käyttö Sculpey -ultrakevyen polymeerimassan ja Makin's -massojen kanssa

- ◆ Käytessäsi Sculpey ultrakevyttä polymeerimassaa tai Makin's -massaa käsittele muotin pinta ohuen ohuella kerroksella maissijauhoa joka estää massan tarttumisen muotin pintoihin.
- ◆ Polymeerimassat tulee kovettaa uunissa, ja kun käytät näitä muotteja, saa kukan irrottaa muotista vasta polton jälkeen (muista seurata polymeerimassan valmistajan ohjeita kovettamisessa). Nämä muotit kestävät lämpöä 150 °C asti.

